

Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата обследования «22» декабря 2017г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23»

456541, Челябинская область, город Коркино, поселок Первомайский, улица Мира 11а

№ п/п	Структурнофункциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует контрастная и тактильная направляющая на путях движения. - Отсутствие парковки для транспорта инвалидов - Не заасфальтирована поверхность вокруг здания 	нет	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения. - Организация парковки для транспорта инвалидов - Заасфальтировать поверхность 	<ul style="list-style-type: none"> ДУпп -К ДУпп -О-н ДУ -О-в ВНД -С-п ДУпп -С-ч ДУ -Г-п ДУ -Г-ч ДП -у 	<ul style="list-style-type: none"> ДУпп -К ДУпп - О-н ДУ -О-в ДУпп -С- п ДУпп -С- ч ДУпп -Г- п ДУпп -Г- ч ДП -у 	<ul style="list-style-type: none"> ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -у

<p>2.</p>	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Входная дверь шириной в просвете 80 см - Дверь из тамбура в пути движения шириной в просвете 80 см - Наклеена контрастная маркировка на прозрачное дверное полотно - Организована ситуационная помощь 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие пандуса с поручнями - Отсутствие контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема - Отсутствие контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа - Отсутствие обозначения перепада высоты (5 см) в тамбуре - Отсутствие козырька на пандусе - Отсутствие информации об ОСИ 	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема - Нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа - Обозначение перепада высоты (5 см) в тамбуре - Установить пандус 	<ul style="list-style-type: none"> - Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. - Установка козырька на пандусе 	<p>ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУпп -С-п ДУпп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в О-в ДУпп -С-п п ДУпп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДП -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -у</p>
<p>3.</p>	<p>Пути движения внутри здания</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Не организовано размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям - Отсутствие визуальной и тактильной направляющих на полу - Наличие перепада высоты 20 см - Не обеспечен допуск собаки-проводника на объект, не организовано для нее место ожидания 	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу 	<ul style="list-style-type: none"> - Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям - Приобретение съёмного пандуса - Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, организация для нее место ожидания 	<p>ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУпп -С-п ДУпп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДУпп -К ДУпп -О-н О-н ДЧ -О-в ДУпп -С-п п ДУпп -Г-п С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -у</p>
<p>4.</p>	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания, приспособлен для инвалидов 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью - Отсутствие информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная) 	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью - Организовать размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная) 	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью - Организовать размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная) 	<p>ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУ -пп-С-п С-п ДУ -пп -С-ч С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДУпп -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДУ -пп-С-п С-п ДУ -пп -С-ч С-ч ДП -Г-п ДП -Г-ч ДП -у</p>	<p>ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДП -Г-ч ДП -у</p>

								Г-ч ДП -У	
5.	Санитарно-гигиенические помещения :	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом - Отсутствует кнопка вызова персонала - Отсутствие поручней у раковины и унитаза - Отсутствие крепления для костылей и тростей 	<ul style="list-style-type: none"> - Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом 	<ul style="list-style-type: none"> - Установка кнопки вызова персонала - Установка поручней у раковины и унитаза - Оборудовать крепления для костылей и тростей 	ВНД -К ДУ -пп-О-н ДУ -пп-О-в ДУ -пп-С-п ДУ -пп -С-ч ДУ -Г-п ДУ -Г-ч ДП -У	ДУ -К ДЧ-О-н ДЧ О-в ДЧ-С-п ДЧ-С-ч ДП -Г-п ДП -Г-ч ДП -У С-ч ДУ-пп -Г-п ДУ-пп -Г-ч ДП -У			
6.	Система информации на объекте - Сайт организации адаптирован с учетом особенностей восприятия	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта 	Нет.	<ul style="list-style-type: none"> - Организация размещения комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта - Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности 	ДУпп -К ДУпп-О-н ДЧ -О-в ДУпп-С-п ДУ -С-ч ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДУпп-О-н ДЧ -О-в ДУпп-С-п ДУ -С-ч ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У К ДУпп-О-н О-н ДЧ -О-в ДУпп-С-п ДУ -С-ч ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У			

<p>7. Пути движения к объекту от остановки</p> <ul style="list-style-type: none"> - ближайшая остановка общественного транспорта «Магнит», - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м - время движения (пеш.)-3-5 мин 	<p>- Отсутствие информации на пути следования к объекту</p>	<p>Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта</p>	<p>ДУим-К ДУим-О-н ДУим-О-в ДУим-С-п ДУим-С-ч ДУим-Г-п ДУим-Г-ч ДУим-У</p>	<p>ДУим-К ДУим-О-н ДУим-О-в ДУим-С-п ДУим-С-ч ДУим-Г-п ДУим-Г-ч ДУим-У</p>
---	---	--	--	--

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУ	ДУ	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)								

Комиссия, проводившая обследование

Председатель: Кацар Н.Б. - и.о. заведующего

Члены комиссии:

- Кацар Е.В. - завхоз
- Гомина О.Ю. - воспитатель, председатель ППК